

ACERVO NTPR

TD	Teses de Doutorado
DM	Dissertações de Mestrado
PP	Projetos de Pesquisa
TC	Tecnologia da Conservação
LD	Leitura e Documentação
R	Relatórios
O	Outros

CÓD	TÍTULO	ANO	AUTORES
------------	---------------	------------	----------------

TD - TESES DE DOUTORADO

TD-1	Study of high alumina content plaster in renovation of historical buildings		Stefano Sacrato
TD-2	Argamassas Históricas de Cal	2004	Cybèle Celestino Santiago
TD-3	Ligações em madeira-resinas sintéticas e fibra de vidro na restauração de peças estruturais	2004	Isabela Pedreira Cruz
TD-4	Variação na Estrutura da Madeira de Quatro Espécies da Caatinga Nordestina	2006	Lazaro Benedito da Silva
TD-5	Intemperismo tropical em fachadas azulejadas de edificações históricas de Belém do Pará	2007	Thais Alessandra Bastos Caminha Sanjad
TD-6	Acidentes e Desastres na Encosta de Salvador V.1	2009	Rosana Muñoz
TD-7	Acidentes e Desastres na Encosta de Salvador V.2	2009	Rosana Muñoz
TD-8	Acidentes e Desastres na Encosta de Salvador V.3	2009	Rosana Muñoz
TD-9	A Casa e o Clima: (Trans)Formações da Arquitetura Habitacional no Brasil (Século XVII - Século XIX)	2009	Griselda Pinheiro Kluppel
TD-10	Avaliação da Susceptibilidade aos processos de deterioração dos calcários ornamentais da formação La tampa usados na construção civil de Medellín - Colômbia	2009	Javier Eduardo Becerra Becerra
TD-11	Inspeção de Fachadas Históricas: Levantamento de Materiais e Danos de Argamassas	2010	Carlos Dion de Melo Teles
TD-12	Revestimentos pétreos: estudo de desempenho frente às técnicas e condições de assentamento	2010	Luiz Antônio M. N. Branco
TD-13	De Piso a Teto - Técnicas construtivas de exemplares significativos da arquitetura da cidade do Rio de Janeiro, século XIX	2012	Marisa Hoirisch
TD-14	Tijolo por Tijolo - Construindo Alvenarias no Vale do Paraíba Fluminense 1820/1890	2012	Isabel Rocha
TD-15	Construções históricas em pedra calcária - Litoral paraibano	2013	Paulo Germano
TD-16	Criação de modelos BIM	2015	Natalie Johanna Groetelaars
TD-17	As vitrines da civilização - A modernização urbana do bairro comercial da cidade da Bahia	2014	Maria do Carmo Baltar Esnaty de Almeida

DM - DISSERTAÇÕES DE MESTRADO

DM-1	Iluminação em Áreas de Interesse Histórico Cultural	1989	Solange Souza Araújo
DM-2	Metodologia de Avaliação de Sistemas Estruturais: Um estudo para intervenção no centro histórico de Salvador	1989	Ivana Costa
DM-3	O Espaço do Terreiro e o Espaço da Cidade: Cultura Negra e Estruturação do Espaço de Salvador nos Séculos XIX e XX	1989	Íris Silva Salles do Nascimento
DM-4	A Transformação da paisagem da Rua do Ouvidor entre 1874 / 1988	1989	Renata de Faria Pereira
DM-5	Conforto Ambiental e Arquitetura no Século XIX: Um estudo do caso em Salvador	1991	Griselda Pinheiro Kluppel
DM-6	Aplicação de Argilas Montmoriloníticas no tratamento e limpeza das superfícies de materiais das construções	1992	Antonio Carlos Barbosa
DM-7	Aditivos Orgânicos em Argamassas antigas	1992	Cybèle Celestino Santiago
DM-8	Um Estudo Sobre a Constituição de Antigas Argamassas de Cal	1992	Sílvia Pimenta D´Affonsêca
DM-9	"Argamassas Bastardas" e suas características físicas, químicas e tecnológicas	1995	Teresa Cristina de Oliveira
DM-10	Estudo da Taipa de Pilão visando as Intervenções em Edificações de Interesse Cultural	1995	Rosa Flores Fernández
DM-11	Patologias das Fundações de Edifícios de Interesse Cultural do Centro Histórico de Salvador	1996	Geraldo Sávio Franco Sobral
DM-12	Identificação Biológica em Estatuária Sacra para fins de conservação	1996	Ricardo Harada Ono
DM-13	Os Arenitos de Cimentação Calcífera dos Antigos Edifícios de Salvador - Origens	1997	Erwic Flores Caparó
DM-14	Capela Nossa Senhora da Escada - Masterstudium	2004	Valérias Jacinto de Lima
DM-15	Comportamento de ligações madeira-resina sintética e fibras de vidro na restauração de peças estruturais	1999	Isabela Pedreira Cruz
DM-16	Comportamento de Argamassas Celulósicas e Avaliação de seus efeitos na qualidade ambiental	2000	Celia Maria Martins Neves
DM-17	Escola Sarmiento-Legislativa Provincial San Miguel de Tucumán, Tucumán. Argentina	2000	Maria Cristina Bonanni
DM-18	Patologias Estruturais Geradas pela Implantação de Inovações Técnicas em Edificações dos Séculos XVIII e XIX no Estado do Rio de Janeiro	2000	Sirley Marques dos Guaranys
DM-19	Influência das Argilominerais nas propriedades das Argamassas de Revestimento em Salvador: Uma Contribuição a qualidade ambiental	200	Adailton de Oliveira Gomes
DM-20	A Pontencialidade do uso do rejeito de carvão vegetal em Artefatos de Concreto	2002	Celma Solange Cardoso Ribeiro
DM-21	Dos Caminhos ao Arruamento: Um estudo da evolução do Arruamento na propriedade central da Ordem Beneditina em São Paulo: 1958-1972	2002	Elyana Garrido Joerke
DM-22	Efeito dos Argilo-Minerais do solo na matéria prima dos Sistemas Construtivos com solo cal	2002	Márcio Vieira Hoffmann
DM-23	Quintais Urbanos de Salvador: Realidades, Usos e Vivências no Século XIX	2002	Jan Maurício Oliveira Van Holthe

DM-24	Patologias e conservação de azulejos: um estudo tecnológico de conservação e restauração de azulejos, dos séculos XVI, XVII e XIX, encontrados nas cidades de Belém e Salvador	2002	Thais Alessandra Bastos Caminha
DM-25	Argamassas Históricas no Município de Piratini, Rio Grande do Sul: Sua Composição e a Comprovação dos Benefícios da Adição da Mucilagem dos Cactos Cereus Hildmaniannus em sua Composição	2002	Roberto Luiz Sawitzki
DM-26	Métodos de Consolidação de Ruínas	2003	Mateus de Carvalho Martins
DM-27	Um Estudo Fotogrametria Digital na documentação de Formas Arquitetônicas e Urbanas	2004	Natalie Johanna Groetelaars
DM-28	A Primeira Igreja do Brasil: Arqueologia e Estratégia de Preservação	2004	Luiz Augusto Viva do Nascimento
DM-29	Estrutura de cobertura na arquitetura religiosa de Landi em Belém-PA: Avaliação da tipologia, comportamento estrutural e identificação das espécies vegetais	2005	Larissa Acatauassú Nunes
DM-30	O uso do concreto e da argamassa armada na arquitetura eclética em Salvador - Bahia	2005	Alfredo Telles de Lima Neto
DM-31	As políticas do IPHAN e a questão da paisagem de sítios monumentais: O caso Rio de Constatas	2006	Maria Rosa Andrade
DM-32	Argamassa de "cimento penteado" caracterização e metodologia para estudos de restauro	2006	Paula Irigon Salaberry
DM-33	A comitância do específico com o genérico. A Preservação do Patrimônio Histórico em Curitiba e a arquitetura dele resultante : de 1965 a 2000.	2006	Jeferson Dantas Navolar
DM-34	Tintas e pigmentos no patrimônio urbano Pelotense - Um estudo dos materiais de pintura do século XIX	2006	Daniele Baltz da Fonseca
DM-35	Fotogrametria Digital à Curta Distância na Documentação do Patrimônio Arquitetônico - Estudo de Caso	2006	Silvia Sayuri Yanaga
DM-36	A técnica do Pau-a-Pique: subsídios para sua preservação	2006	Mônica Crisitina Henriques Leite Olender
DM-37	O garimpo na Chapada Diamantina e seus impactos ambientais: Uma visão histórica e suas perspectivas futuras	2006	Paulo Magno da Matta
DM-38	Estudo de tintas imobiliárias atuais visando a preservação e restauração em edificações de interesse cultural	2007	Sandra Moraes d'Almeida
DM-39	Verificação da eficácia do controle de umidade ascendente, por meio de alguns métodos indicados na literatura especializada	2007	Alessandra da Silva Arduim
DM-40	O "Eclétismo" dos Gradis Modernos de Salvador	2007	Najla Lucrecia Ribeiro
DM-41	Visualização Urbana Digital: sistema de informações geográficas e históricas para o bairro do Comércio -Salvador	2007	Heliana Faria Metting Rocha
DM-42	Prédios Históricos e os Macro e Microrganismos envolvidos na Biodeterioração	2008	Ricarte Linhares Gomes
DM-43	A gestão de resíduos de materiais de pinturas em canteiros de obras da construção civil	2008	Valnêr Guimarães junior
DM-44	Pinturas decorativas sobre cantaria nos conventos franciscanos da Bahia no século XVII	2008	Túlio Vasconcelos Cordeiro de Almeida
DM-45	Alterabilidade de Rochas em Fachadas de Igrejas de Salvador	2009	Felipe Ferri de Abreu e Silva
DM-46	Convento de S. Francisco em Montemor-o-Novo	2009	Vitor Manuel Cotovio
DM-47	Entre as Taipas e o Concreto Armado - Os sistemas estruturais no Centro de histórico de Salvador	2009	Carlos Alberto Andrade Bomfim
DM-48	A cidade e o pensamento político de Leon Battista Alberti no de aedificatoria e outros escritos	2010	Roberto Silva de Oliveira
DM-49	Escavando a História: Um Estudo do Forte de Maurício no Contexto da Arquitetura Militar do Século XVII	2010	Bianca Machado Muniz
DM-50	Gestão ambiental: oportunidades de melhorias em pedreiras de granulito da região metropolitana de Salvador	2010	Carlos Cezar Boulhosa Mesquita

DM-51	As cores das fachadas das edificações históricas pintadas à cal	2010	Ana Luísa Furqim Bezerra
DM-52	Cronidas: Elaboração da base de dados para auxílio em representação de mapa de danos	2010	Luís Gustavo Gonçalves Costa
DM-53	Estudo Tecnológico do Chalé de Ferro IOEPA: Subsídios para Salvaguarda da Arquitetura de Ferro no Brasil	2011	Flávia Olegário Palácios
DM-54	Arquitetura Residencial em Ferro de Belém: os Chalés da Forges D´Aiseau	2011	Flávia Olegário Palácios
DM-55	Desenvolvimento de técnica de restauração a quente em azulejos do século XVII, XVIII e XIX.	2011	Verônica Leite
DM-56	Madeiras de Construção do período colonial na Bahia: Uso, exploração, venda, destinação e identificação das espécies	2011	Karina Matos de Araújo Fadigas Cerqueira
DM-57	A análise da cor enquanto expressão arquitetônica: o caso da arquitetura religiosa do centro histórico de São Cristovão (SE)	2011	Andrea Costa Romão Silva
DM-58	Caracterização de argamassas históricas de conventos franciscanos do estado de Pernambuco	2011	Marília Lopes de Souza
DM-59	Adição do grude de Gurijuba nas argamassas de Cal: Investigação histórica e científica.	2012	Manuella Araújo de Souza
DM-60	Caracterização de argamassa antiga	2012	Silvana Lamas da Matta
DM-61	Ladrilhos Hidráulicos em Belém: Subsídios para a sua conservação e restauração.	2013	Carolina de Souza Leão Macieira Gester
DM-62	A Arte Escultórica no Contexto Urbano de Salvador: Simbologia, Memória e Preservação	2014	Cassio Luiz Ribeiro Silva
DM-63	A percepção no tempo - Igreja de Santo Antônio da Mouraria, Salvador Bahia	2014	Elisângela Conceição Dantas

PP - PROJETOS DE PESQUISA

PP-1	O Convento do Desterro - Uma Proposta Holística	1988	Dante Augusto Galeffi
PP-2	Estudo da Degradação dos Materiais Cerâmicos V 1	1989	Mário Mendonça de Oliveira
PP-3	PP -01- Anexo I Análise de Porosidade dos Corpos de Prova com Queima de Fábrica	1989	Mário Mendonça de Oliveira
PP-4	PP -01- Anexo II Análise de Porosidade dos Corpos de Prova com Queima à Temperatura Controlada	1989	Mário Mendonça de Oliveira
PP-5	Arquitetura Rio		Sandra de Faria Alvin
PP-6	Arquitetura Rio - Anexos 1, 2, 3 e 4		Sandra de Faria Alvin
PP-7	Arquitetura Rio - Anexos 5, 6, 7, 8 e 9		Sandra de Faria Alvin
PP-8	Concepção Arquitetônica e Aprimoramento Tecnológico relacionado às Edificações Anárticas	1992	Cristina Engel de Alvarez
PP-9	Estado da Conservação das Restaurações - Palácio do Rio Branco - 1981 / 1986	1993	Ginaveiga Marocci/Rachel Ferreira
PP-10	Taipa de Pilão: Resgate dos Critérios Técnicos Tradicionais para uma Intervenção	1993	Rosa Flores Fernández
PP-11	São João Marcos, A Cidade cujo tombamento foi cancelado	1994	Maria Cristina de Mello
PP-12	Processos Construtivos Adotados nas Fazendas da Região de Viçosa (MG)	1995	Rogério Lelis

PP-13	Os Arenitos de Cimentação Calcífera dos Antigos Edifícios de Salvador - Origens e tratamento	1996	Erwic Flores Caparó
PP-14	Restauração da Fachada da Ordem Terceira de São Francisco	1996	Kleber Saba
PP-15	O Barroco na Bahia: Problemas Relativos ao Suporte e à Cor em Pinturas dos Séculos XVII e XVIII	1997	Antonio José Góis
PP-16	Estudo do comportamento das ligações de peças de madeira com resinas sintéticas e fibra de vidro, na preservação de estruturas antigas.	1998	Isabela Pedreira Cruz
PP-17	Preservação x Urbanização: Uma leitura da urbanização das cidades através das transformações do espaço e do uso em seus centros históricos	1999	Elyana Garrido Joerke
PP-18	Aderência entre madeiras e resinas utilizadas em ligações estruturais	2003	Larissa Acatauassú Nunes
PP-19	Argamassas aditivadas de cal: avaliação de sua constituição e comportamento	2003	Tatiana de Cássia Coutinho silva da Fonseca
PP-20	Estrutura de Madeira na Arquitetura do século XVIII de Belém do Pará-Avaliação tipológica, comportamento e identificação das espécies	2004	Larissa Acatauassú Nunes
PP-21	Equipamentos para ensaio de arrancamento (pull-off) - Desenvolvimento de protótipo	2004	Mariana Barreto Alfonso
PP-22	Aderência entre madeiras e resinas utilizadas em ligações estruturais	2004	Nathália de Souza Cunha
PP-23	Argamassas de cal aditivadas: avaliação de sua constituição e comportamento - O pó cerâmico: seus efeitos aditivos na argamassa	2005	Aline Faria de Brito Alves
PP-24	Estudo de argamassas antigas de cal - Argamassas com aditivo de pó cerâmico	2005	Mariana Barreto Alfonso
PP-25	Estudo do espaço acústico em cinco igrejas barrocas de concepção portuguesa em Salvador	2005	Roberto Miguel Fajer
PP-26	A Interação entre arqueologia e a arquitetura na preservação dos vestígios construtivos	2005	Luiz Augusto do Nascimento
PP-27	Tintas e pigmentos no patrimônio urbano Pelotense - Um estudo dos materiais de pintura do século XIX	2005	Daniele Baltz da Fonseca
PP-28	Desempenho de Argamassas de Cal contendo Aditivos e Resíduos Orgânicos	2005	Jeanne Marques Machado
PP-29	Estudo de Argamassa Antigas de Cal - Argamassa com Aditivo de Pó Cerâmico	2006	Laís Ramos Barreto/ Tiana Carvalho dos Santos
PP-30	Consolidação de pedras estruturalmente comprometidas	2007	Pedro Sahilit Fontes Braga
PP-31	Acidentes e Desastres na Encosta de Salvador: Entendendo os Fatores Naturais e Antrópicos na busca da Conservação dos Monumentos Históricos	2007	Rosana Muñoz
PP-32	Consolidação de argamassa de estuque	2009	José Rodrigues Neto
PP-33	A análise da cor quanto expressão da identidade arquitetônica: O caso do centro histórico de São Cristóvão (SE)	2009	Andrea Costa Romão Silva
PP-34	Arquitetura Residencial em ferro de Belém: Os chalés da Forges D'Aiseau	2009	Flávia Olegário Palácios
PP-35	A análise da cor quanto expressão da identidade arquitetônica: O caso do centro histórico de São Cristóvão (SE)	2010	Andrea Costa Romão Silva
PP-36	Subsídios documentais sobre a pintura das Igrejas das três primeira ordens que chegaram à Belém	2012	Mariana Tainá Pereira de Souza
PP-37	Avaliação do Comportamento Mecânico de Alvenarias Antigas Através de Ensaio Pouco e Não Destrutivos	2013	Yan Graco Dantas Cafezeiro

TC - TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO

TC-1	Identificação e Caracterização dos Materiais da Igreja do Santissimo Sacramento do Passo	1989	Renata Almeida/Clovis Jucá Neto
TC-2	Diagnóstico do Convento de Santa Clara do Desterro Bahia	1992	Dante Galeffi/Lígia Galeffi
TC-3	Estudo da Degradação dos Materiais Construtivos da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem	1992	Teresa Oliveira/Alfredo Souza
TC-4	Casa do Grupo de Capoeira Angolo Pelourinho, Salvador - Bahia	1992	Mário Mendonça de Oliveira
TC-5	Santa Casa da Misericórdia - Diagnóstico do Estado dos Materiais	1993	Natália A./Rosa F./Ricardo O./Francisco S./Geraldo S.
TC-6	Estudo da Degradação dos Materiais Construtivos da Igreja de Santa Teresa - Museu de Arte Sacra da Bahia	1994	Isabele Cruz/Rogério Lelis
TC-7	Análise e Diagnóstico de Degradação do Patrimônio Cultural Edificado - Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão	1995	Ana Paula Souto
TC-8	Análise Estrutural da Cúpula da Igreja de Santa Teresa - Museu de Arte Sacra da Bahia	1995	Isabele Cruz/Jean Paul/Rogério Lelis
TC-9	Análise da Degradação dos Materiais Construtivos do Sobrado na Rua Ribeiro dos Santos Nº 48 - SAA BA	1996	Lysie Oliveira
TC-10	Casa das Sete Mortes	1998	Ana C./Jan M./Maurício J./Thais A.
TC-11	Igreja do Aflitos - Diagnóstico e Recomendações	1998	Danielle R./Joaquim V./Maria S.
TC-12	Análise Comparativa dos empuxos de Arcos Plenos e Orgivais através do estudo da grafostática	1999	Edis E./Jan M./Maurício J./Thais B.
TC-13	Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão - Análise e Diagnóstico das Patologias de um monumento	1999	Cláudia P./Édis E./José C./Michele M.
TC-14	Museu de Arte Sacra da Bahia - Verificação da estabilidade de estruturas comprometidas de madeira do piso	1999	Ana W./Eloane C./Elyana J./Marcelo P./Roberto S.
TC-15	Arquivo Público do Estado da Bahia: Diagnósticos e Recomendações	2000	Aline Santos/Deyse Chaves
TC-16	Análise e Diagnóstico das Patologias de um monumento - Capela de São Pedro Gonçalves do corpo Santo	2000	Andre Luis L./Maria da Graça D.
TC-17	Capela de Nossa Senhora da Conceição - Estudo das Degradações	2000	Márcia Estela Almeida
TC-18	Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora de Monte Serrat	2000	Antonio Calazans/Estácio Moreira
TC-19	Portal da Misericórdia - Estudo de Caso: Imóvel Miniro 07	2000	Márcio Hoffmann/Roseline Oliveira
TC-20	Igreja de Nossa Senhora da Penha - Análise do Estado de Conservação, Diagnóstico e Recomendações	2001	Etelvina Fernandes/Lígia Larcher
TC-21	Igreja de Santana do Rio Vermelho - Análise do Estudo de Conservação, Diagnóstico e Recomendações	2001	Maria Elena Castore
TC-22	Igreja dos Quinze Mistérios	2001	Larissa Acatauassú Nunes
TC-23	Capela de Nossa Senhora da Escada	2001	Márcia Couto Mello
TC-24	Capela de São Pedro Gonçalves do Corpo Santo - Estudo	2002	Benjamim Schuster
TC-25	Elevador do Taboão - Identificação das patologias e conservação	2002	Marylia Cabane/Valéria Navarro
TC-26	Igreja da Santíssima Trindade - Diagnóstico do estado de Conservação e Recomendações	2002	Alfredo L./Ernesto C./Etelvina R./Rita D.

TC-27	Forte do Barbalho-Análise e Diagnóstico de Patologias no Monumento	2002	Alvaro H./Eder S./Manoel H./Walesca C.
TC-28	Cemitério dos Ingleses-Análise do Estado de conservação, diagnóstico e recomendações	2002	Ernesto Carvalho / Luzia Abreu
TC-29	Igreja Matriz de Nossa Senhora das Neves - Ilha de Maré-BA	2003	Alfredo L./Ernesto C.Etelvina R./Rita D.
TC-30	Análise do Estado de Conservação, Diagnóstico e Recomendações da Igreja da Ordem Terceira do Carmo	2003	Silva Breitenbach
TC-31	Levantamento de Danos do Túmulo do Barão de Igarapé Mirim - Cemitério da Soledade Belém-Pará	2002	Alessandro R./Ângela N./Thais T.
TC-32	Forte de Santo Antônio Além do Carmo-Casa do Comandante e Guarita do Baluarte	2004	Humberto Diniz Santos
TC-33	Igreja de Nossa Senhora Santana	2005	Humberto Diniz Santos
TC-34	Igreja e Convento de Santa Teresa - Breve história, análise grafoestática e análise de amostras da cúpula	2005	Daniele Baltz / Nívea Nunes Raposo
TC-35	Levantamento das Patologias Cruzeiro de São Francisco - Casa Natal de Gregório de Matos	2005	Daniele Baltz/Nívea Raposo
TC-36	Estudo da Igreja de Nossa Senhora Santana	2005	Maria Rosa Andrade
TC-37	Estudo da Casa de Oitão do Largo Santo Antônio Além do Carmo	2005	Luciana Diniz Santos
TC-38	Diagnóstico e Análise das Patologias da Capela de São José do Corpo Santo	2005	Rosana Munoz
TC-39	Diagnóstico do Estado Atual das Madeiras de Construção da estrutura do telhado Igreja N. S. da Conceição da P.	2005	Rita de Cássia Silva Doria
TC-40	Estudo de Casa Anônima no Pelorinho	2005	Paula S./Carlos S./Evanir M.
TC-41	Diagnóstico das Patologias da Capela de N. S dos Remédios (Cachoeira, BA)	2006	Juliano Loureiro de Carvalho
TC-42	Análises e Diagnósticos de Patologias do Forte de Santo Antônio Além do Carmo	2006	Antonio Marcos de Oliveira
TC-43	Análises e Diagnósticos de Patologias do Trapiche Barnabé - Salvador	2006	Yone Yara Pereira
TC-44	Análise do Estado de Conservação, Diagnóstico e Recomendações do Solar do Unhão	2006	Fabiano Nogueira
TC-45	Cálculo Estrutural da Abóbada da Igreja Nossa Senhora da Barroquinha	2006	Alessandra Arduim/Karina Cerqueira
TC-46	Análise da Condição Estrutural da Igreja Matriz N. S Imaculada Conceição Teixeira Soares / PR	2006	José Cavalcanti Neto
TC-47	Um Estudo das Estruturas da Antiga Penitenciária do Estado da Bahia	2006	Carlos Bomfim/Pedro Braga
TC-48	Diagnóstico de Estabilidade da Construção dos Jesuítas subsolo da Antiga Escola de Medicina no Terreiro de Jesus	2006	Adriana Mônica Martin
TC-49	Antigo Lazareto	2006	Alessandra da Silva Arduim
TC-50	Igreja Matriz de Nossa Senhora das Vitórias - Diagnóstico e análise de patologias	2006	Isabella Aragão
TC-51	Igreja de Santo Amaro de Ipitanga	2006	Raimundo Luis Chagas
TC-52	Hotel e Boate Clock - análise do estado de conservação...	2007	Carlos Alberto Andrade Bomfim
TC-53	Diagnóstico Construtivo da Igreja da Ordem terceira da Nossa Senhora do Carmo em Santos /SP	2007	Luiz Augusto Viva
TC-54	Capela do Cemitério da Ordem 3ª do Carmo de Cachoeira Diagnóstico e Análise das Patologias	2007	Luciane Chinaglia
TC-55	Verificação de Empuxo em arcos e abóbadas na Igreja de São Benedito - SP	2007	Felipe Ferri Silva
TC-56	Verificação Grafostática de Estrutura Antiga: Tesoura Polonceau	2007	Sandra Petry
TC-57	Casarão 28 - Rua Chile - Análise do Estado de Conservação, Diagnóstico e Recomendações	2007	Sidônio Fernando de Jesus
TC-58	Igreja da Ordem Primeira do Carmo - Estudo do estado de Conservação	2007	Felipe Ferri e Silva
TC-59	Diagnóstico de patologias e danos da Capela do Salvador - Convento do Carmo Salvador	2007	Sandra Petry

TC-60	Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim - Diagnóstico das Patologias	2007	Pedro Sahlit Fontes Braga
TC-61	Estudo do Engenho Freguesia - Sede do museu Wanderley de Pinho	2008	Mabel Zambussi/Zulmira Maria .
TC-62	Estudo da Igreja da Santa Casa de Misericórdia da Bahia	2008	Verônica Leite
TC-63	Memorial Descritivo, Diagnóstico e sugestões do Arquipélago de Tinharé - Cairu-Bahia	2008	Karina Matos de Araújo Fadigas Cerqueira
TC-64	Igreja de São Pedro dos Clérigos - Análise do estado de Conservação, Diagnóstico e Recomendações	2009	Adriano Braga dos Santos/Luciene Pires Lisboa
TC-65	Diagnóstico e Análise das Patologias do Centro de Turismo em Aracaju (SE)	2009	Andrea Costa Romão Silva
TC-66	Análise dos Esforços e Sondagem da Cúpula da Igreja de Santa Teresa de Ávila	2009	João Dannemann
TC-67	Igreja da Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão	2009	Yara Consuelo Chamusca
TC-68	Fórum e Cadeia de Paraguaçu Paulista-São Paulo. Análise do Estado de Conservação, Diagnóstico e Recomendações	2009	Luis Gustavo Gonçalves Costa
TC-69	Diagnóstico e análise das patologias do Mirante da Granja Guarani	2009	Fernanda Contarini Maitam
TC-70	Conservação e Restauração da Fachada Leste do Prédio de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro	2009	Delson Lima Filho
TC-71	Avaliação de Estruturas do Chalé de Ferro da IOEPA Através do Ftools	2009	Flávia Olegário Palácios
TC-72	Estação Ferroviária de Piranga, Juazeiro (BA): análise e diagnóstico de patologias	2009	Sérgio Marcelino de Motta Lopes
TC-73	Diagnóstico Biológico da Igreja Senhor dos Passos de Feira de Santana - BA	2009	Adriano dos Santos
TC-74	Diagnóstico e análise das patologias do Panteão da Praça da Faculdade - Maceió, AL	2010	Isadora Padilha de Holanda Cavalcanti
TC-75	Sobrado da Pça. Ana Angélica 174 - Município de Antônio Dias (MG)	2010	Polyana da Rocha Souza
TC-76	Edifício A Tarde - Avaliação do Estado de Conservação, Diagnóstico e Recomendações	2010	Flávia Olegário Palácios
TC-77	Edifício dos Arquitetos	2010	Ana Maria de Castro Orsi
TC-78	Bicas Públicas de Olinda - Diagnóstico e Análise das Patologias	2010	Vania A. de Albuquerque/Marcos I. da F. Gomes
TC-79	Diagnóstico do estado de conservação e recomendações para a preservação do monumento Fonte das Pedras	2011	João Carlos Silveira Dannemann
TC-80	Fonte do Baluarte	2011	Cassio Luiz Ribeiro Silva
TC-81	Igreja de São Francisco de Itapuã	2011	Ludmila G. de Oliveira e Manuela A. de Souza
TC-82	Hospedaria dos Imigrantes – Santo/SP: Revitalização da Hospedaria dos Imigrantes	2011	Olívia Malfatti Buscariolli
TC-83	Diagnóstico e análise das patologias da Farmácia República	2011	Carolina de Souza Leão Macieira Gester
TC-84	Cemitério Nossa Senhora da Soledade – Avaliação do estado de conservação, diagnóstico e recomendações	2011	Juliana Gonçalves Fortes
TC-85	Edifício sede regional da Chesf	2011	Márcia Silva dos Reis
TC-86	Diagnóstico do Sobrado do Mercado dos Tecidos – Maceió/AL	2011	Camila M. B. Marques e Maria Elisa C. Pereira
TC-87	Diagnóstico de Patologias Teatro Francisca Clotilde – Aracati-CE	2011	Alexandre José Martins Jacó
TC-88	Capela Nossa Senhora do Pilar – Taubaté. Diagnóstico e Análise das Patologias	2011	Fernanda Vierno Barkett
TC-89	Diagnóstico e análise da ação da umidade na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo (SE)	2011	Flor-de-Lis Dantas e Cardoso, Karina Monteiro e Rosany Matos
TC-90	Sobrado N°199/N°205 da Avenida Pedro II – São Luís – Maranhão. Análise e diagnóstico das patologias	2011	Marise Ferreira Alves

TC-91	Igreja e Convento de São Francisco – Verificação da Estabilidade dos Assoalhos	2011	Luciene Pires Lisbôa
TC-92	Remanescentes Construtivos do Antigo Hotel São Jorge	2011	Rômulo Augusto Drummond
TC-93	Análise do Estado de Conservação, Diagnóstico e Recomendações - Igreja Nossa Senhora da Saúde e Glória	2011	Aline Luther/Josinaide Maciel/Mariana T./Sthefania H.
TC-94	Igreja de Santo Antônio da Mouraria – Verificação de estabilidade de estruturas de madeira	2012	Ana Cristian Magalhães
TC-95	Igreja Nossa Senhora da Saúde e Glória – Verificação de estabilidade dos Assoalhos	2012	Sthefania Campos Habeyche
TC-96	Casa-Grande da Fazenda Cachoeira do Taepe – Diagnóstico Preliminar e Recomendações	2012	Carmen Lucia Muraro
TC-97	Levantamento de danos para projeto de restauração – Maternidade Hilda Brandão – Belo Horizonte	2012	Rubem Sá-Fortes
TC-98	A Casa dos Nogueiras - Valença/RJ - Análise do estado de conservação, diagnóstico e recomendações	2012	Tania Namiko Kashiwakura Oliveira
TC-99	Análise do Estado de Conservação, Diagnóstico e Recomendações do Painele de Azulejos da Agência do Banco do Brasil - Comércio	2012	Neila Dourado Gonçalves Maciel
TC-100	Diagnóstico do Estado de Conservação de Túmulos em Cantaria de Lioz do Cemitério Campo Santo	2012	Cibele de Mattos Mendes
TC-101	Casa da AIDA - Rua Bartolomeu Bueno, 111 - Análise do Estado de Conservação, Diagnóstico e Algumas Considerações	2012	Cecília Rodrigues Valente
TC-102	Edifício dos Arquitetos (IAB-BA): Patologia Construtiva: Análise e Diagnóstico	2012	Alan Henrique Q. Mendes/Federico Calabrese
TC-103	Avaliação Final - Diagnóstico do Cine Teatro Jandaia	2012	Milena Fraga/Sara Medeiros
TC-104	Análise do Edifício do Antigo Colégio Marista	2012	Aline dos Santos Rocha
TC-105	Igreja de Santo Antônio da Mouraria –Diagnóstico e análise das patologias	2011	Ana Cristian Magalhães
TC-106	Edifício da Antiga Associação dos Empregados do Comércio da Bahia	2014	Carolina N. Viera/Carolino Marcelo de Sousa Brito
TC-107	Análise dos Materiais e Diagnóstico: Estudo de três fachadas de imóveis da Rua 28 de Setembro, Centro Histórico de	2014	Amanda Cunha/Rosana Santana dos Reis
TC-108	Análise de Materiais da Casa nº39 na Rua Guedes de Brito no Centro Histórico de Salvador - Bahia	2014	Volha Yermalayeva Franco
TC-109	Estação Ferroviária de Piranga, Juazeiro (BA) - Verificação de estabilidade da estrutura dos telhados	2013	Sérgio Marcelino da Motta Lopes
TC-110	Residência em Santa Leopoldina (ES)	2015	Luciana da Silva Florenzano
TC-111	Diagnóstico e análise das patologias da fachada do Forte de São Paulo da Gamboa, Salvador BA	2016	Fabício O. Zanoli
TC-112	Análises e Diagnósticos de Patologias do Edifício Anexo ao Plano Inclinado Gonçalves	2015	Antônio Marcos Lima de Oliveira
TC-113	Igreja de Nossa Senhora de Brotas	2015	Maria Alice Pereira da Silva/Renata Lucena Gribel
TC-114	Igreja e Mosteiro de N.S. do Monte Serrat, Salvador BA	2015	Denis Alex Barboza de Matos
TC-115	Pré-dimensionamento da nova estrutura do casarão 34 da Conceição da Praia	-	Maria Emília Rodrigues Regina
TC-116	Tecnologia da Conservação e do Restauro II	2015	Paulo Coelho Veiga
TC-117	Capela de Nossa Senhora do Vencimento - Consolidação do Arco Cruzeiro	2015	Darlene K. Araujo/ Volha Y. Franco/ Yan G. D. Cafezeiro
TC-118	Verificação da Estabilidade - Cobertura da Antiga Estação Rodoviária de Salvador	2015	Raquel Neimann da Cunha Freire

LD-3	Levantamento Cadastral do Jazigo da Família do Comendador Luis Antônio de Meireles	1995	Carmen Barreto Lima
LD-4	Levantamento Cadastral de uma urna funerária situada no cemitério do Campo Santo	1995	Aristides Carlos Souto Rocha
LD-5	Levantamento Cadastral do Túmulo de Joaquim Machado situado Quadra 1 no Campo Santo	1995	Rogério Lelis
LD-6	Leitura e Documentação do Monumento: Fonte Nova	2000	Estácio F./Francisco P.Mariana T.
LD-7	Cadastro da Fonte / Reservatório do Arquivo Público do Estado da Bahia Quinta do Tnaque	2001	Alice S./Deyse C./Edilson L.
LD-8	Cadastro Fonte do Gravatá	2001	Márcia M./Márcio H./Rita D.
LD-9	Levantamento de um Túmulo no Cemitério da Soledade/ Sem Localização do Túmulo	2002	Danilo A./Deyselene A./Tatiana L.
LD-10	Levantamento Planialtimétrico da sepultura do Visconde de Arari	2002	Andréa V./Camila C./Pedro A.
LD-11	Levantamento Cadastral de um Túmulo no Cemitério de Nossa Senhora da Soledade em Belém do Pará	2002	Antônio M./Alithea C./Wanda L.
LD-12	Leitura e Documentação do Monumento: Fonte das Pedreiras	2003	Larissa Acatauassú Nunes
LD-13	Levantamento Cadastral Casa nº 140, Rua Caetano Moura- Federação, Salvador-BA	2003	Adriana A./Natalie G.
LD-14	Levantamento Cadastral Jazigo da Família de Dr. Thomaz de Aquino Gaspar (1832-1908)	2005	Raimundo Luis Chagas
LD-15	Documentação e Leitura do Mausoléu nº 193 - Campo Santo	2005	Marcelo José Assini
LD-16	Levantamento Cadastral do Túmulo 185, Quadra 5 - Cemitério Campo Santo	2005	Pedro Sahlit Braga
LD-17	Levantamento Cadastral do Mausoléu nº 206, quadra 5 - Campo Santo	2005	Alessandra Arduim
LD-18	Levantamento Cadastral do Túmulo 176, Quadra 5 - Cemitério Campo Santo	2006	Antônio Marcos de Oliveira
LD-19	Levantamento Cadastral do Mausoléu nº 212, quadra 5 - Campo Santo	2006	Rosana Muñoz
LD-20	Levantamento Cadastral da Capela de Nossa Senhora da Escada	2008	Karina Cerqueira/Verônica Leite
LD-21	Levantamento Cadastral de Parte da Fachada do Instituto de Química da UFRRJ	2008	Delson Lima Filho
LD-22	Documentação Arquitetônica da Igreja de Nossa Senhora de Santana em Salvador	2009	Andrea Silva/Sérgio Lopes
LD-23	Vila Queiroz - Aracaju - Sergipe	2010	Rosany Albuquerque Matos
LD-24	Levantamento Cadastral do Auto-posto Dansa São Paulo-SP	2010	Aline de Matos Carvalho
LD-25	Residência Neide Colares Palácios	2010	Flávia Olegário Palácios/Juliana Gonçalves Fortes
LD-26	Levantamento Cadastral: Residência unifamiliar	2010	Josinaide Silva Martins Maciel
LD-27	Levantamento Cadastral de um Túmulo no Cemitério do Campo Santo	2010	Ingrid Priscylla Silva Araújo
LD-28	Documentação do Túmulo nº 71 e 72 - Cemitério Santa Izabel Belém do Pará	2010	Manuelle Araújo de Souza
LD-29	Cadastro túmulo nº147 – Cemitério Campo Santo	2010	Olívia Malfatti Buscariolli
LD-30	Bica do Rosário – Olinda – Pernambuco – Brasil	2011	Vania Avelar de Albuquerque
LD-31	Cadastro do Memorial Dr. Paterson – Largo da Graça	2011	Márcia Silva dos Reis
LD-32	Cadastro do túmulo da família Jasmin – Cemitério do Campo Santo – Salvador-Ba	2011	Fernando Virno
LD-33	Levantamento cadastral – Cruzeiro do Convento Santo Antônio de Igarassu	2011	Marcos Ivan da Fonseca Gomes
LD-34	Cadastro de um túmulo no cemitério municipal de Poconé-MT	2011	Maria Elisa Camos Pererira
LD-35	Cadastro arquitetônico no cemitério Campo Santo – Túmulo nº 143	2011	Karla Ferreira de Souza

LD-36	Levantamento cadastral de um Jazigo	2011	Ana Cristian Magalhães
LD-37	Leitura e documentação do túmulo nº 142 – Cemitério Campo Santo	2011	Marise Ferreira Alves
LD-38	Jazigo perpetuo do acadêmico Raul de Perouse Pontes	2011	Rômulo Augusto Drummond
LD-39	Leitura e documentação de um túmulo – Cemitério Campo Santo	2011	Camila Meira Barbosa Marques
LD-40	Levantamento arquitetônico da residência sito à Travessa José Bahia, nº02, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador, Ba	2011	Luciana Guerra Santos Mota
LD-41	Levantamento Cadastral de Mausoleu da Família Otto Bittencourt - Campo Santo	2013	Volha Yermalayeva Franco
LD-42	Levantamento Cadastral de Mausoleu nº 143 - Campo Santo	2013	Amanda Cunha
LD-43	Levantamento Cadastral de Mausoleu situado no Campo Santo	2013	Rosana Santa do Reis
R - RELATÓRIOS			
R-1	Relatório das atividades desenvolvidas pela Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia	1976	Fund. do Pat. Art. e Cultural da BA
R-2	Relatório das atividades desenvolvidas pela Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia	1977	Fund. do Pat. Art. e Cultural da BA
R-3	Relatório das atividades desenvolvidas pela Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia	1978	Fund. do Pat. Art. e Cultural da BA
R-4	Relatório sobre as Condições Climáticas e Luminotécnicas do Museu Eugênio Teixeira Leal do Banco Econômico	1990	Mário Mendonça de Oliveira
R-5	Relatório de Atividades NTPR	1994	Juliana Goto
R-6	Relatório da Visita à Região Arqueológica de Central (BA)	1995	Márcia Dantas Braga
R-7	Relatórios Técnicos 1993-1996	1996	Mário Mendonça de Oliveira
R-8	Relatório de Atividades NTPR	1996	Dora Quintella
R-9	O Barroco na Bahia: Problemas relativos ao suporte e à cor em pinturas dos séculos XVII e XVIII; Um estudo em três monumentos baianos	2000	Antônio José Sacupacaia de Faria Góis
R-10	Legislação Urbanística e habitação econômica no Brasil: Nexos com o movimento moderno (1930-1964)	2001	Sarah Felfman
R-11	Parecer N° 09/2005 - Revestimento azulejar do Claustro da Ordem 3ª de São Francisco - BA	2005	Dep. de Conservação e Restauro
R-12	Utilização de rejeitos de mármore como material de construção. Estudo de viabilidade técnica - Relatório final	2005	CEPED
R-13	Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luis Eduardo Magalhães	2006	Mário Mendonça de Oliveira
R-14	Relatório - Reintegração das Argamassas Históricas	2006	Mário Mendonça de Oliveira
R-15	Relatório Técnico - Análise de riscos e bens móveis inseridos - Prima Empreendimentos Imobiliários LTDA. - Edf.A Tarde	2006	Prima Empreendimentos
R-16	Relatório PIBIC - Melhoria das argamassas antigas de cal	2008	Louise Rosendo de Oliveira
R-17	Palácio Anchieta	2008	Carlos Alberto Andrade Bomfim

R-18	Infestação biológica da Igreja de Nosso Senhor dos Passos	2009	Adriano Braga dos Santos
R-19	Relatório - Participação em Pesquisa	2010	Flávia Olegário Palácios
R-20	Relatório PIBIC - Avaliação do efeito de DS-328 [®] em BTC estabilizado com cimento	2010	Caroliny Santos Batista
R-21	Identificação biológica e aplicação de biocidas na população microbiana que formam os biofilmes de alguns monumentos históricos	2011	Adriano Braga dos Santos
R-22	Informativo Nº 29/2006 - Revestimento azulejar do Claustro da Ordem 3ª de São Francisco - BA	2005	Dep. de Conservação e Restauro
R-23	Parecer Nº 09/2006 - Revestimento azulejar da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário - BA	2006	Dep. de Conservação e Restauro
<u>O - OUTROS</u>			
O-1	Textos sobre argamassa		Diversos
O-2	Proteção e manutenção das estruturas de concreto		Paulo R. L. Helene e Paulo Sergio F. de Oliveira
O-3	concreto.		Paulo Sergio Ferreira de Oliveira
O-4	Projeto – Sistemas Hidráulicos do monumento Fonte do Queimado V.1		PPGAU - UFBA
O-5	Projeto – Sistemas Hidráulicos do monumento Fonte do Queimado V.2		PPGAU - UFBA
O-6	Coletânea de textos sobre Adobe		Diversos
O-7	A área da Luz e sua situação atual		Diversos
O-8	Cronologia das políticas de intervenção cromática		Andrea Costa Romão Silva
O-9	Identificação dos Elementos Cristãos Primitivos na Arquitetura Religiosa Atual - Trabalho de graduação da disciplina de História da Arquitetura		Jorge Furquim/ Marlon Moraes/ Ricardo Pontes
O-10	O concreto armado - Trabalho de graduação da disciplina de História da Arquitetura		Ana Teresa L. Santos/ Eneida Sanches/ Márcia Rebouças/ Valéria Heeger
O-11	Igreja do Rosário dos Pretos - Trabalho de História da Arquitetura II	1973	Ana Paula, Any, Josedna, Silvana
O-12	Vamos preservar este paraíso – Proposta de tombamento do Solar Paraíso - Santo Amaro, BA	1985	IPAC
O-13	A influência da arquitetura cristã primitiva sob a arquitetura religiosa brasileira	1986	Sandra Graça, Silva Guerreiro e Simone Gonçalves

O-14	Curso sobre análises térmicas (dilatométricas e termo-diferenciais)	1987	Jorge José Nunes/ Waldomiro Lunardi Pires Correa
O-15	La torre Nord – “Pavilhão Mourisco = 988”	1988	Cristina F de Mello
O-16	Catedral Metropolitana de Maceió - Al - Vol 1	1992	Allconsult Engenharia LTDA
O-17	Casa da Poupança - Memorial CEF - Conceção Basílica	1993	
O-18	Terracal - Oficina de arquitetura "Argamassas rebocos e tintas a base de cal"	1996	Terracal
O-19	Estudo para aproveitamento econômico do calcário caatinga como brita na construção civil	1996	Marco Antônio Freire Ramos
O-20	Alguns momentos da atividade projetual do arquiteto na cultura do mundo ocidental	1986	Mário Mendonça de Oliveira
O-21	Projeto Metrô – Cultura história e patrimônio	2001	CEAB
O-22	Catálogo da Fábrica Cerâmica - Fundação das Devezas	2002	Antônio Almeida Costa
O-23	Vila operaria Salvador de Sá - Proposta de recuperação das fachadas frontais	2003	Diversos
O-24	Estação Luz da nossa língua – Restauração das fachadas V.1	2003	Diversos
O-25	Estação Luz da nossa língua – Restauração das fachadas V.2	2003	Diversos
O-26	As fontes da cidade do Salvador – Histórico e situação atual	2003	Maurício Bochicchio
O-27	Projeto Metrô – Arqueologia urbana e patrimônio	2003	CEAB
O-28	Projeto de Restauração – Palácio Anchieta	2004	Diversos
O-29	Muro ruído da Rua Mauá – Estação da Luz – São Paulo, SP	2004	Olympio Augusto Ribeiro
O-30	Anexos	2004	Diversos
O-31	Proposta Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário em Cachoeira,BA	2006	Diversos
O-32	Especificações técnicas para proteção do revestimento azulejar da Ordem Terceira de São Francisco, Bahia	2006	Diversos
O-33	Avaliação da integridade mecânica em painéis de Taipa de Pilão utilizando a técnica do ultra-som	2007	Rosinete Fernandes Bandeira
O-34	Sistemas de construtivos da Faculdade de Medicina	2008	Sílvia Pimenta D’Affonsêca
O-35	Investigação sobre infestação biológica das superfícies dos edifícios - Ênfase Cyanobacteria	2009	Karla Matos de Araújo
O-36	Ensaio Simples de Argamassa	2010	Zeila Maria de Oliveira Machado
O-37	Têmpera: Aglutinantes, pigmentos e seu emprego na construção	2010	Manuelle Araújo de Souza
O-38	Tintas Antigas – Métodos e processos de elaboração no Brasil	2010	Rosany Albuquerque Matos
O-39	Água e Rocha na cidade de Nossa Senhora das Neves: O início de tudo	2012	Magno Erasto de Araújo
O-40	Conservação de Estruturas Históricas em Tijolo - Subsídios para restauração do sítio histórico de Santa Leopoldina (ES)	2015	Luciana da Silva Florenzano
O-41	Memória de estabilização da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Oeiras	2016	Mário M. de Oliveira e Elias José de A. Machado

